

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
<https://www.gov.pl/web/psse-slubice>
e-mail: psse.slubice@sanepid.gov.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK.903.2.5.2024.L.K.P.

Słubice, dnia 22.03.2024 r.

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY KRYTEJ PŁYWALNI

Afrodyta SPA & Wellnes Resort
ul. Grunwaldzka 46
69-220 Ośno Lubuskie- Basen kryty
za rok 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416 t.j.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230 t.j.) sporządzając przedmiotową ocenę wziął pod uwagę następujące elementy:

- a) parametry jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w/ rozporządzenia;
- b) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- c) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- d) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena **stwierdza, iż woda na krytej pływalni znajdującej się w obiekcie Spa Afrodyta & Wellnes Resort ul. Grunwaldzka 46 w Ośnie Lubuskim w myśl zapisów zawartych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2022r. poz. 1230 t.j.)**

ODPOWIADAŁA WYMAGANIOM Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

Woda doprowadzana na pływalnie pochodzi z indywidualnego ujęcia wody produkowanej dla całego obiektu Afrodyta Spa & Wellnes Resort w Ośnie Lubuskim spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

- próbka nr 4 woda wprowadzana do niecki basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny (chlor związany, azotany, utlenialność, chloroform)

2. W ramach wewnętrznej kontroli administratora krytej pływalni:

- próbka nr 1 woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny- (utlenialność, chloroform)

- próbka nr 2 woda wprowadzana do niecki basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny z systemu cyrkulacji -jacuzzi- (utlenialność, chloroform)

- próbka nr 3 woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny- (utlenialność)

- próbka nr 4 woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny- (utlenialność)

- próbka nr 5 woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny- (chloroform)

- próbka nr 6 woda wprowadzana do niecki basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny z systemu cyrkulacji -jacuzzi- (chloroform)

- próbka nr 7 woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny- utlenialność

Po analizie sprawozdań z badań wody należy uznać, iż najczęściej były przekroczone parametry:

- parametr mikrobiologiczny ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h w 1 ml wody w niecce: woda wprowadzana do niecki basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny z systemu cyrkulacji -jacuzzi,
- parametrem fizykochemicznym był chloroform, utlenialność w punktach pobrania: woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, woda wprowadzana do niecki basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny z systemu cyrkulacji -jacuzzi,
- pojedyncze incydenty przekroczeń parametrów fizykochemicznych chlor związany, azotany, utlenialność w punktach probierczych: woda wprowadzana do niecki basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny z systemu cyrkulacji -jacuzzi oraz woda wprowadzana do niecki basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny.

Przy stwierdzeniu ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w 36°C wszczęto postępowanie przed wydaniem decyzji warunkowej przydatności wody do kąpieli. Administrator uzyskał poprawę jakości wody więc umorzono powyższe postępowanie.

W roku 2023 wydano jedną decyzję stwierdzającą skażenie mikrobiologiczne **wody w niecce basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny- jacuzzi**

wody z natrysków'' ww. rozporządzenia. Badania nad jakości wody były wykonywane przez laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, w ramach kontroli wewnętrznej administratora krytej pływalni Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A 43- 200 Pszczyna.

Administrator krytej pływalni mieszczącej się w budynku Spa „Afrodyta” w Ośnie Lubuskim przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach wyniki badań wraz z zakresem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne, jakie powinna spełniać woda na pływalniach” i Nr 2 „Wymagania fizykochemiczne, jakie powinna spełniać woda na pływalniach” określonych w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2022r. poz. 1230 t.j.). Każdorazowo przy wystąpieniu skażenia lub przekroczenia parametru mikrobiologicznego czy fizykochemicznego administrator pływalni informował o tym fakcie jej użytkowników za pośrednictwem komunikatów umieszczanych w obiekcie w widocznym miejscu. Mimo posiadania strony internetowej komunikaty te nie były na niej zamieszczane.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach informuje, że zgodnie z §7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona) jest zobowiązany do poinformowania użytkowników basenu o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie powyższego postanawia dla krytej pływalni w obiekcie Spa Afrodyta & Wellnes Resort ul. Grunwaldzka 46 w Ośnie Lubuskim wydać zbiorczą ocenę jakości wody odpowiadającą wymaganiom z nieprawidłowościami.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sępol”
Lech Kukorowski & Ludwik Chomicz Spółka Jawna
69-220 Ośno Lubuskie, ul. Słubicka 50
2. Lubuski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B
66-400 Gorzów Wlkp.
3. A/a

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach

mgr inż. Barbara Tomaszewicz

25.03.2024

odebraniem

Sędziusz Pisz